

## 不適合情報

2023年6月26日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	500kV開閉所設備3号母線保護継電装置(1系)の点検において、安全措置後に動作確認のため電源を投入したところ、異常を示す警報の発生を確認した。調査の結果、制御基板の不良と判明。当該基板を交換。なお、2系に異常はなく、監視機能に問題なし。	2023/06/19	
2	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備焼却炉室の空調機ファン(1)が、停止中にもかかわらず空転していることを確認した。調査の結果、逆流防止ダンパーの閉止不良と推定。当該ダンパーを点検・修理。	2023/06/20	