

不適合情報

2023年7月11日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室居住性確認検査において、床グレーチング上の段差防止用パネル(アクリル板、206枚)が破損していることを確認した。当該パネルを交換。	2023/07/06	
2	3号機	タービン建屋管理区域の南西側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/07/06	
3	4号機	中央制御室の定検時パラメーター(指示計等)監視装置の画面が消灯していることを確認した。調査の結果、装置内基板等の不具合と推定。当該装置を交換。なお、パラメーターの値は他の計器にて確認可能で、監視に影響なし。	2023/07/05	