

不適合情報

2023年7月19日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室の防災監視盤に、原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)濃縮廃液タンク室の火報の発報を確認した。直ちに現場を確認し炎や煙がなかったことから、感知器の不具合による誤報と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2023/07/10	
2	5号機	軽油タンク(A)修理工事において、ベント配管(65A、150A)の内部に腐食を確認した。当該配管を修理。	2023/07/12	
3	5号機	軽油タンク(B)修理工事において、ベント配管(65A、150A)の内部に腐食を確認した。当該配管を修理。	2023/07/12	