

不適合情報

2023年8月23日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	コントロール建屋(管理区域)除染廃液系排水槽ピット壁面に、水のしみ(約4cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2023/08/11	
2	2号機	原子炉建屋付属棟管理区域の南西階段通路(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/08/17	
3	3号機	屋外西側ポンペ建屋H2・CO2ポンペ室扉の外周部およびヒンジ(蝶番)に、変形を確認した。当該扉および蝶番を交換。	2023/08/13	
4	5号機	排気筒サンプリング配管凍結防止ヒーター温度スイッチ収納箱扉のヒンジ(蝶番)に、破損を確認した。当該収納箱を交換。	2023/08/12	
5	5号機	大湊側ディーゼルエンジン駆動消火ポンプ建屋水密扉のヒンジ(蝶番)に、腐食を確認した。当該ヒンジを修理。	2023/08/18	