

## 不適合情報

2023年9月27日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管点検において、伸縮継手サポート(1箇所)に位置ズレを確認した。当該サポートの位置を修正。	2023/09/25	
2	7号機	気体廃棄物処理系サンプリングラックの流量計指針に、変動を繰り返す事象が発生していることを確認した。当該事象の原因を調査し流量計を点検・修理。	2023/09/21	
3	その他	物揚場周辺の重油移送配管およびトレンチ蓋に腐食を確認した。重油抜き取り済み、撤去予定設備のため経過観察を実施。	2023/09/13	