

不適合情報

2023年10月3日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)凝縮器下部に油滲みを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。調査の結果、潤滑油配管からの漏えいと推定。当該配管を交換。	2023/09/20	
2	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)の水張り作業において、熱交換器前部水室ベント弁にシートパスを確認した。当該ベント弁を点検・修理。	2023/09/25	