

不適合情報

2023年10月18日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高電導度廃液系収集タンク(A)のドレン弁を開操作しても、排水されないことを確認した。調査の結果、ドレン配管の詰まりと推定。当該配管を清掃。	2023/10/13	
2	6号機	高電導度廃液系収集ポンプ(C)のドレン弁およびケーシングドレン弁を開操作しても、排水されないことを確認した。調査の結果、ドレン配管の詰まりと推定。当該配管を清掃。	2023/10/13	
3	7号機	主蒸気逃がし安全弁点検において、弁吊り上げ用電気チェーンブロック(A)(B)に動作不良を確認した。調査の結果、ロードチェーンが破損していることが判明。当該チェーンブロックを点検およびチェーンを交換。	2023/09/30	