

## 不適合情報

2024年1月22日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	原子炉建屋付属棟(非管理区域)南西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/17	
2	6号機	原子炉建屋(管理区域)北西側階段室(2階下部)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/17	
3	6号機	原子炉建屋(管理区域)北西側階段室(2階上部)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/17	
4	6号機	原子炉建屋(管理区域)北西側階段室(地下1階)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/17	
5	その他	建物設備点検において、新保全部倉庫の搬入扉がレールから外れていることを確認した。当該扉を修理。	2024/01/17	