

不適合情報

2024年2月5日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室において、1号高起動変圧器故障警報の発生を確認した。調査の結果、一次ブッシング(変圧器と開閉器の接続部分)の油圧カススイッチの故障と推定。当該圧カススイッチを交換。	2024/01/31	
2	7号機	緊急時対応訓練において、送水ホース展張車のクレーンアームに動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2024/01/31	