

## 不適合情報

2024年3月7日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/03/03	
2	6号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)点検において、油圧調整弁のネジを破損させ、油が飛散したことを確認した。当該油圧調整弁を交換。	2024/03/01	
3	7号機	電気油圧式制御装置油洗浄作業において、高圧油ポンプ(B)軸継ぎ手カバー内および電動機吸気部の網に紙ウエス片が付着、飛散していることを確認した。当該事象の原因を調査し油ポンプを点検。	2024/03/04	