

不適合情報

2024年3月14日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	タービン補機冷却海水系ストレーナー(A)差圧発信器の計器均圧弁が、全開できないことを確認した。当該弁を交換。	2024/03/05	
2	5号機	サービス建屋(管理区域)のシャワードレン系排水口に排水不良を確認した。調査の結果、排水配管の詰まりと推定。当該配管を点検・清掃。	2024/02/19	
3	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)定例試験において、機関出口冷却水温度指示計の指針にずれを確認した。当該温度計を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2024/03/06	