

不適合情報

2024年3月26日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	タービン補機冷却水系熱交換器(B)貝殻除去装置ブロー弁に、微量のシートパスを確認した。当該弁を修理。	2024/03/14	
2	6号機	コントロール建屋常用電気品区域空調機の防火ダンパーが、開状態で固着していることを確認した。火災防護設備の機能確認を行い、当該ダンパーを修理。	2024/03/14	