

不適合情報

2024年4月4日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	海水熱交換器建屋A系非常用給気エアフィルタ差圧計の指示が、管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を点検・修理。	2024/04/01	
2	5号機	タービン建屋地下1階(管理区域)気体廃棄物処理系計装ラック前通路に、古いタバコの吸い殻(1個)を発見した。当該タバコを回収済み。当該事象および管理区域へのタバコの持込禁止を周知。	2024/04/02	
3	5号機	タービン建屋(非管理区域)西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/04/02	