

不適合情報

2024年4月12日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側補助建屋(管理区域)の北西側階段室に、誘導灯(2箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/04/04	
2	4号機	点検中の高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機排気管伸縮継手の制限バー(4本)が折損していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2024/04/08	
3	5号機	放射性廃棄物処理設備多重伝送盤に、異常を示す警報の発生およびランプの不点灯を確認した。制御基板の不良と推定。当該基板を交換。	2024/04/07	
4	6号機	廃棄物処理建屋地下2階換気空調補機常用冷却水系冷凍機点検において、足場設置作業で単管パイプを蛍光灯に接触させ破損させたことを確認した。当該蛍光灯を交換し、再発防止対策を検討。	2024/04/08	
5	7号機	循環水ポンプ(A)の試運転において、自動空気抜き弁が開状態で固着していることを確認した。当該弁を点検・修理。	2024/04/09	
6	その他	緊急時対策用可搬型自主設備の点検において、代替交流電源車(8台)、代替注水ポンプ(4台)、クレーン付きトラック(1台)、トラック(1台)に腐食を確認した。当該設備を修理。なお、腐食箇所は保護カバーや収納ボックス等で機能に影響なし。	2024/04/04	
7	その他	大湊側高台ヤードの泡原液搬送車(C)下部に、薬液タンクドレン配管継手部から泡消火薬剤が滴下していることを確認した。継手部の緩みと推定。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該継手部を増し締めし、漏えいの停止を確認。なお、搬送車の台数および消火薬剤の必要量は確保できているため、機能に影響なし。	2024/04/10	