

## 不適合情報

2024年7月1日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	66kV南側開閉所前の碍子洗浄用中継箱の留め具が脱落し、カバーの位置がずれていることを確認した。ビニールシートで雨養生を実施。当該留め具を修理。	2024/06/21	
2	5号機	No. 4純水タンクの竜巻対策のための補強工事により本格点検が実施できないことから、点検期限を延長することを確認した。設備への影響について技術評価を行い、点検期限を延長。	2024/06/18	
3	5号機	中央制御室において、換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)に交流制御電源喪失の警報が発生し、自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し冷凍機を修理。	2024/06/24	