

不適合情報

2024年9月5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	泡原液貯蔵タンク(屋外)の混合器に、腐食を確認した。当該箇所を修理。	2024/08/30	
2	4号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプケーシングの補修跡から、微量な水の滲みが再発していることを確認した。受けパン設置済み。当該孔を修理。	2024/08/30	
3	5号機	緊急時対策要員待機場所陽圧化装置(カードルNo. 35)の圧力低下にともない、代替ポンペ(カードルNo. 96)に切り替えたところ、15本のうち1本のポンペ付属弁が閉状態で固着していることを確認した。当該弁を点検・修理。なお、予備のポンペで必要本数を確保済み。	2024/09/03	
4	その他	水処理建屋空調機盤に、電源室空調結露水警報ランプが点灯していることを確認した。冷媒管の保温材が劣化し、結露水(約15cc)がドレン受けに溜まっていることを確認。拭き取り実施済み。当該冷媒管の保温材を修理。	2024/08/30	