

不適合情報

2024年12月6日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	換気空調設備中央制御室冷凍機(A)点検において、冷媒用フィルタードライヤー内の乾燥剤流出防止用網に破損(2箇所)を確認した。当該網を交換。	2024/12/03	
2	6号機	主発電機点検において、No. 9、10軸のシャフト表面に発錆を確認した。当該箇所を修理。	2024/12/02	
3	7号機	タービン建屋2階(管理区域)南東側の壁面に、雨水染み出しおよび水溜まり(約280cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を修理。	2024/11/29	