

## 不適合情報

2024年12月11日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	取水口除塵装置用門型クレーンに、走行用ギア(山側)点検用カバーの脱落を確認した。カバーを仮復旧し固縛養生を実施。当該カバーを修理。	2024/12/04	
2	6号機	消防設備点検の軽油タンク(B)熱感知器点検において、現場制御盤に発報している警報が中央制御室防災監視盤に出力されていないことを確認した。調査の結果、現場制御盤内補助継電器の動作不良と判明。当該継電器を交換。なお、新規基準対応で設置した感知器に異常はなく、火災監視に影響なし。	2024/12/04	