

不適合情報

2024年12月13日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	原子炉建屋(管理区域)南東側階段(地下3~地下4階間)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/12/10	
2	3号機	原子炉建屋(管理区域)南東側階段(地下2~地下3階間)に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/12/10	
3	7号機	回転式取水口除塵装置(D)点検において、収容ケースおよび本体フレームに腐食を確認した。当該箇所を修理。	2024/12/10	
4	その他	水処理設備制御室において、装置操作画面から排水処理系の表示(系統図、操作スイッチ、弁操作、計測データなど)が消失していることを確認した。制御装置の不具合と推定。当該制御装置を再起動し復旧済み。	2024/12/09	