

不適合情報

2025年1月21日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	タービン建屋復水脱塩塔空気作動弁動作試験において、空気作動弁付属の空気弁から空気の漏えいを確認した。当該空気弁を交換。	2025/01/06	
2	6号機	サービス建屋ホットシャワードレン系受ポンプ(A)の水抜きにおいて、ドレン排水口に水が溜まり排水されないことを確認した。当該ドレン排水口および排水先配管が閉塞しているものと推定。当該ドレン排水口および配管を清掃。	2025/01/16	
3	その他	気象観測所無線伝送設備の接地対策工事のため停止していた気象観測用無線伝送路を復旧したところ、回線が復旧しないことを確認した。無線伝送設備信号変換装置の不具合と推定。当該信号変換装置を交換。なお、測定データは常時光回線により伝送しているため観測に影響なし。	2024/12/20	