

## 不適合情報

2025年2月7日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	中央制御室において、5・6・7号共用電力ケーブル洞道換気空調系故障警報が発生し、北側電力ケーブル洞道送風機(A)が自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/02/04	
2	6号機	中央制御室において、静止型無停電電源装置分電盤(A)地絡警報の発生を確認した。液体廃棄物処理系排水モニタの電源切操作をしたところ、地絡警報の復帰を確認。当該事象の原因を調査。	2025/02/02	