

不適合情報

2025年2月28日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	協力企業作業員が管理区域から退域する際、退出モニタの警報が発生したことを確認した。再測定のため作業ズボンを預かり検査していたところ、ポケット内に飴袋(開封済1個、未開封2個)を発見した。当該事象を長岡労働基準監督署に報告。事象概要および管理区域内での飲食禁止を周知・徹底。なお、退出モニタでの警報発生は、天然放射性物質の影響であったことを確認済み。	2025/02/17	
2	4号機	電解鉄イオン注入系制御盤に整流器冷却ファン故障の警報が発生し、整流器冷却ファンおよび整流器が停止したことを確認した。冷却ファンの経年劣化による不具合と推定。当該冷却ファンを交換。	2025/02/25	
3	その他	年度当初に設定すべき部署の業務品質目標が設定されていなかったことを確認した。社内ルールの要求事項を満たしていないことから、適切な措置を講じるよう指導した。	2025/02/26	