

不適合情報

2025年3月25日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/03/19	
2	5号機	一連の衛星電話不具合における調査過程において、緊急時対策所の衛星電話(常設)No. 2およびNo. 3について、2023年に発生した不具合による設備交換後の使用前事業者検査を実施していなかったことを確認した。速やかに使用前事業者検査を実施済み。なお、設備設置時(2021年)の使用前事業者検査は実施しており、設備交換後についても機能および性能確認を行い、また、月一回の定例試験を通じて継続的に使用可能な状態であることを確認している。今後、原因を調査し再発防止策を検討。	2025/03/19	
3	その他	水処理設備No. 3苛性ソーダコンスタントヘッドタンク下部のフランジ部から、薬液が析出していることを確認した。受けパン設置済み。当該フランジ部を修理。なお、薬液は析出のみで滴下していないことを確認済み。	2025/03/11	
4	その他	大湊側焼却設備焼却炉出口下部床面の耐火物(耐火レンガ)が損傷していることを確認した。耐火物を修理。	2025/03/19	