

不適合情報

2025年4月8日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気管下部に、ロックウール(断熱材)および固定金網が落下していることを確認した。ロックウールを養生アルミテープで固定し仮復旧済み。当該ロックウールを交換。	2025/03/25	
2	1号機	南側開閉所低圧電源盤(B)遮断器(3B)を開放できないことを確認した。注油の応急処置により復旧済み。当該遮断器を点検・修理。	2025/04/01	
3	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)燃料移送ポンプエリアにおいて、燃料移送タイラインの防油堤～海水熱交換器建屋貫通部スリーブに腐食を確認した。当該箇所を修理。	2025/04/02	
4	その他	燃料輸送容器に関する容器所有元の依頼に基づく使用前の点検について、社内で検討し点検を省略することとしたが、容器所有元に対して情報が共有されていなかった。容器所有元と情報を共有し、ガイドに反映。	2025/04/03	