不適合情報

2025年4月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋冷凍機(B)点検において、No. 2圧縮機が起動せず冷媒が回収できないことを確認した。当該事象の原因を調査し圧縮機を修理。	2025/04/03	
2	6号機	純水補給水系洗浄用ホース接続部から、水の漏えいを確認した。接続部パッキンの劣化と推定。当該パッキンを交換。	2025/03/31	
3	6号機	原子炉給水系溶存酸素計の校正において、出力指示値および電流値を精度内に校正できないことを確認した。当該計器を交換。	2025/03/31	
4	6号機	中央制御室再循環フィルタケーシングのテストキャニスタ取り外し作業において、トレー取付ボルト(4本のうち1本)が折損したことを確認した。当該ボルトを交換。	2025/04/07	