

不適合情報

2025年4月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	ろ過水移送ポンプ(C)吐出圧力計の指針が脱落していることを確認した。当該圧力計を点検・修理。	2025/04/08	
2	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料移送ポンプ弁点検において、軽油タンク(B)出口弁(1)が全開のまま固着し、全閉できないことを確認した。当該出口弁を点検・修理。	2025/04/07	
3	6号機	原子炉内蔵型再循環系電動機・発電機セット(A)油温度計点検において、警報発報スイッチ接点が動作しないことを確認した。当該温度計を交換。	2025/03/23	
4	6号機	原子炉内蔵型再循環系電動機・発電機セット(A)運転確認後の停止時に故障警報が発生し、警報ブザーは鳴動したものの故障表示ランプが点滅表示しなかったことを確認した。当該故障表示ランプ継電器の動作不良と推定。当該継電器を交換。	2025/03/26	
5	6号機	計装用圧縮空気系除湿装置(A)に、加熱時間超過警報が発生したことを確認した。調査の結果、タイマーの動作不良と推定。当該タイマーを交換。	2025/04/07	
6	7号機	タービン建屋地下2階(管理区域)北側階段室床面に、地下水の染み出し(1. 2リットル、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を修理。	2025/04/05	