

不適合情報

2025年4月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	5号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋1階(管理区域)ハッチエリアの煙感知器異常警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/04/03	
2	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(A)試運転において、異常警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/04/09	
3	その他	荒浜側焼却設備焼却炉の密閉作業容器内清掃において、耐火レンガ(1個)がはく離していることを確認した。はく離箇所を調査し修理。	2025/04/09	