

不適合情報

2025年4月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	電解鉄イオン電解槽出口流量計指示値が、計測範囲の上限を超えていることを確認した。当該流量計を点検・修理。	2025/04/07	
2	5号機	タービン建屋中2階(管理区域)において、計装用圧縮空気除湿装置(B)ドレン排水口から空気の流れがあることを確認した。調査の結果、除湿装置(B)排気弁または除湿塔(B)排気弁のシートパスと推定。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/04/03	
3	6号機	取替炉心に関する委託報告書に誤記があることを確認した。また、この報告書を引用し作成した燃料取替実施計画書にも誤記を確認した。当該委託報告書の改訂を依頼し、あわせて燃料取替実施計画書についても修正。	2025/04/11	
4	その他	固体廃棄物処理建屋において、固化モルタルポンプが異常警報を発報し自動停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/04/10	