

不適合情報

2025年4月21日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)の24時間確認運転を終え、停止操作へ入る前に、発電機の出力が下がり保護装置が作動したことから、発電機が自動停止した。当該事象の原因を調査し、再発防止対策を検討。なお、他の非常用ディーゼル発電機(2台)が待機中のため、保安規定にもとづく機能要求に問題なし。 【2025年4月16日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025041601p.pdf	2025/04/15	GⅡ

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器貝殻除去装置(C)旋回弁に、トルクスイッチ作動警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/04/10	
2	4号機	信号入出力計算機データ記録サーバ(B)共有記憶装置異常の警報発生を確認した。当該記憶装置を交換。なお、他の記憶装置に異常がないため、データ収録・伝送に影響なし。	2025/04/15	
3	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料移送ポンプ点検において、燃料移送ポンプ入口弁にシートパスを確認した。当該入口弁を点検・修理。	2025/04/04	
4	6号機	サービス建屋地下1階(非管理区域)送風機室において、加湿器(A)ヒータ異常の警報発生を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/04/12	
5	その他	荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタに、トリチウムサンプリング装置(B系)故障警報が発生し停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/04/15	