

不適合情報

2025年6月13日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)定例試験において、原子炉建屋屋上北側ブローアウトパネル閉止装置エリアの火災報知器作動を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。調査の結果、非常用ディーゼル発電機(A)の排気により感知器が作動したものと推定。当該感知器を点検・調整。	2025/06/05	