

不適合情報

2025年6月18日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	中央制御室において、原子炉冷却材浄化系制御盤エリアの放射線レベル高警報が発生し、放射線モニタ指示値が変動を繰り返していることを確認した。現場の線量当量率測定を行い、通常時と同等であることを確認済み。当該事象の原因を調査。	2025/06/05	
2	6号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器入口減圧弁に、動作不良を確認した。当該弁を点検・調整。	2025/06/09	
3	6号機	取水口除塵装置(B)点検において、バー回転式スクリーンおよびトラベリングスクリーンの本体フレームガイドレールなどに、腐食を確認した。当該箇所を修理。	2025/06/10	
4	7号機	中央制御室において、電動駆動原子炉給水ポンプ(A)給水流量調整弁の開度が脈動していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/09	
5	7号機	電解鉄イオン注入系の原子炉補機冷却水系・タービン補機冷却水系鉄イオン供給弁に、シートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/06/12	
6	その他	発電所構外の整備所で点検していた電源車の車体フレームが破断したことを確認した。当該車両を交換。	2025/06/12	