

不適合情報

2025年6月24日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	新500kV洞道荒浜側電灯分電盤の、1・3・4号機OF・CV電力ケーブル連絡洞道照明電源用漏電遮断器が作動していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2025/06/17	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)試運転において、非常用送風機室の火報発報／停止を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。非常用ディーゼル発電機運転時の排気ガスが風向きの影響により、給気口から建屋内に一緒に引き込まれ、当該エリアの感知器が作動したものと推定。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/06/19	
3	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器入口サンプル採取弁に、微量なシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/06/17	
4	5号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器入口サンプル入口弁に、微量なシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/06/18	
5	6号機	タービン建屋(管理区域)東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/06/19	
6	その他	モニタリングポストNo. 7局舎のエアコンが故障していることを確認した。当該エアコンを交換。	2025/06/19	