

不適合情報

2025年6月25日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	計測設備点検において、非常用補機中間ループ系(B)冷却水供給圧力計およびサージタンク(B)水位計の電源装置出力電圧が、基準値を逸脱していることを確認した。当該電源装置を点検・修理。	2025/06/09	
2	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/06/22	
3	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/06/22	
4	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)点検において、換気空調補機常用冷却水系ポンプ(B)操作スイッチの接点不良を確認した。当該スイッチを交換。	2025/06/19	
5	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンクの切替(A→B)において、収集タンク(A)入口第二弁の動作表示ランプが、弁開閉状態と相違していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、弁操作内容と弁状態には相違がないことを確認済み。	2025/06/20	