

不適合情報

2025年6月26日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)南西エリアに、水溜まり(約6リットル)を確認した。当該エリアの非放射性ドレン移送系配管溶接部(2箇所)からの滴下と判明。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該配管を修理。	2025/06/22	
2	5号機	新500kV洞道大湊側排風機(A)がベルト断警報を発生して自動停止し、排風機(B)が自動起動したことを確認した。調査の結果、排風機(A)に異常のないことを確認。当該事象の原因を調査。	2025/06/21	
3	6号機	廃棄物処理建屋地下3階(管理区域)コントロール建屋～廃棄物処理建屋連絡トレンチ伸縮ジョイント部に、水溜まり(約50cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。ジョイント部からの雨水の浸入と推定。当該事象の原因を調査し修理。	2025/06/23	
4	その他	社内監査において、社内マニュアルに定める教育管理に関する記録(2名分)の未作成を確認した。速やかに記録を作成済み。	2025/06/20	