不適合情報

2025年9月26日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ガス処理系の自動起動検査において、原子炉建屋換気空調制御盤に排風機起動異常警報の発生／復帰を確認した。当該事象の原因を調査。なお、非常用ガス処理系とは別系統での不具合事象のため、自動起動検査に問題なし。	2025/09/11	
2	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下3階(管理区域)弁グランド部漏えい処理系蒸気復水器室の火報警報が発報したことを確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから感知器の誤作動と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2025/09/18	
3	3号機	原子炉建屋付属棟地下2階(非管理区域)非放射性スチームドレン移送系排水槽ポンプ(B)吐出配管に、微量な水の滴下を確認した。調査の結果、配管に微小な孔が発生しているものと推定。当該配管を点検・修理。	2025/09/17	
4	3号機	中央制御室において、原子炉圧力制御盤に電気油圧式制御装置コントローラー(A系)異常の警報発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、当該設備はプラント長期停止中においては機能要求がないため電源を停止。	2025/09/22	
5	4号機	中央制御室において、プラント長期停止中のため原子炉緊急停止系制御盤電源装置の電源切操作をしたところ、本来発生すべき異常警報が発生しないことを確認した。調査の結果、継電器接点の導通不良と推定。当該継電器を交換。	2025/09/20	