

不適合情報

2025年12月3日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	残留熱除去冷却海水系(A)点検において、熱交換器入口ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2025/11/27	
2	2号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、固化設備制御室還気温度計故障の警報発生を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/11/21	
3	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)清水加熱器ポンプ軸封部からの冷却水漏えい量が、管理値を逸脱していることを確認した。当該ポンプを点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2025/11/27	