

不適合情報

2025年12月25日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋地下1階(非管理区域)非常用ディーゼル発電機(A)室の扉が、閉しないことを確認した。建屋内の差圧の影響と推定。建屋内の差圧を調整し復旧済み。	2025/12/21	
2	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)が、起動直後に自動停止したことを確認した。当該冷凍機を点検・修理。	2025/12/20	
3	6号機	炉心性能計算機での解析計算において、計算機が異常終了したことを確認した。調査の結果、特定時間を超える予測計算において発生することが判明。当該プログラムを修正し対応済み。	2025/12/17	