

## 不適合情報

2026年4月21日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

[https://www.tepco.co.jp/niiigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	サービス建屋2階(非管理区域)電気リレー室の窓枠と壁面の接合部に、雨水の染み出しを確認した。当該箇所を調査し修理。	2026/04/02	
2	6号機	中央制御室防災監視盤に、フィルタバント建屋炎感知器故障警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該エリアを他の炎感知器で代替監視および火気作業を禁止。当該感知器を交換。	2026/04/16	
3	その他	固体廃棄物処理設備モルタル充填装置モルタル供給弁の弁駆動用空気排出口から、モルタルが流出していることを確認した。当該空気作動弁を交換し、空気配管を清掃。	2026/04/15	