

不適合情報

2026年4月23日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)室の扉が、自動閉しないことを確認した。ドアクローザーの不具合と推定。当該扉を点検・修理。	2026/04/19	

4. Non-CAQ 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室防災監視盤に、タービン建屋地下中1階(管理区域)希ガスホールドアップ塔室感知器異常警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/04/20	
2	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/04/21	
3	3号機	軽油タンク(B)油面計の点検において、指針の動作不良を確認した。当該油面計を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機への燃料供給に影響なし。	2026/04/21	
4	4号機	電解鉄イオン注入系海水供給ポンプケーシングのドレン配管接続部に、腐食および微量な海水の滲みを確認した。ビニールカバー養生および受けパン設置済み。当該接続部を修理。	2026/04/17	
5	6号機	タービン建屋4階(管理区域)に、許可期限を超過した資機材が仮置されていることを確認した。期限延長手続きを行い許可表示を更新済み。	2026/04/06	
6	7号機	安全対策工事において、社内マニュアルで定める許認可提出可否チェックシートが未作成だったことを確認した。当該チェックシートを作成。なお、工事の実施に必要な許認可手続きは実施済みで問題なし。	2026/04/13	