

## 不適合情報

2026年5月29日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	その他	発電所構内に新設する建物についての申請を、工事担当箇所が届出申請担当箇所への情報共有を失念し、当該届出申請の提出が工事着工後になったことを確認した。当該事象の原因を調査し、再発防止対策を検討。	2026/05/25	
2	その他	発電所構内に新設する建物の届出申請について、柏崎市への提出期限を超過したことを確認した。当該事象の原因を調査し、再発防止対策を徹底。	2026/05/12	