

不適合情報

2026年6月24日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	タービン建屋西側屋外エリアに、使用されていない資機材(バリケード)が残置されていることを確認した。当該資機材を撤去。	2026/06/02	
2	7号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下1階(管理区域)の火災警報の発報を確認した。直ちに現場を確認し炎や煙がなかったことから、煙感知器の誤作動による誤報と判断。当該煙感知器を交換し復旧済み。	2026/06/18	