

不適合情報

2026年7月9日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	取水口除塵装置点検において、ゴミ回収バケット腐食防止用アルミニウム陽極が、脱落していること確認した。当該陽極を修理。	2026/06/29	
2	5号機	取水口除塵装置用門型クレーンの注意喚起用ブザー(山側)が腐食により脱落していることを確認した。当該ブザーを修理。	2026/06/30	
3	その他	屋外敷地境界付近の斜面を歩行していた協力企業作業員が、足を滑らせ転倒した際、有刺鉄線に右耳および額右側部を接触し負傷したため、救急車にて医療機関へ搬送。当該事例を関係者に周知し、注意喚起を行うとともに再発防止を徹底。	2026/07/06	