

不適合情報

2026年7月10日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	残留熱除去海水系(B)／(D)ポンプ吐出側ストレーナー(B)差圧計の指示が、通常値より低いことを確認した。調査の結果、指針のずれと判断。当該差圧計を修理し復旧済み。	2026/06/26	
2	1号機	残留熱除去海水系(B)／(D)ポンプ吐出側ストレーナー(B)差圧計計器入口弁の軸封部に、微量な水の滲みを確認した。受けパン設置済み。調査の結果、弁棒部の腐食によるものと推定。当該弁を交換。	2026/06/24	
3	その他	荒浜側焼却設備において、計算機故障警報の発報を確認した。当該事象の原因を調査し、点検・修理。	2026/07/03	