

不適合情報

2026年7月13日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	海水熱交換器建屋地下1階(非管理区域)原子炉補機冷却系熱交換器(A)(B)室間の扉が、閉止できないことを確認した。当該扉の固定機構を点検し復旧済み。	2026/06/13	

4. Non-CAQ 3件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	タービン建屋天井クレーン始業前点検において、主巻上異常ランプが点灯し、主巻装置が動作しないことを確認した。調査の結果、制御回路基板の異常と推定。当該基板を交換し復旧済み。	2026/06/30	
2	その他	7号機原子炉建屋東側(屋外)に、許可期限を超過した資機材があることを確認した。仮置期限延長手続きを実施するとともに再発防止を徹底。	2026/06/29	
3	その他	屋外中央交差点付近の洞道内を移動していた当社社員が、頭上のケーブルサポートに頭部を接触し負傷したため、救急車を要請し、ドクターヘリにて医療機関へ搬送。医療機関での診察の結果、「非骨傷性頸髄損傷」と診断。当該事例を関係者に周知し、注意喚起を行うとともに再発防止を徹底。 【2026年7月14日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/2026071402p.pdf	2026/07/08	