

不適合情報

2026年7月22日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 5件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	大湊側補助ボイラー(4A)点検後の定格運転において、薬液注入配管フランジ部から微量の蒸気の漏えいを確認したことからボイラーを停止。当該事象の原因を調査し修理。 なお、漏えいした蒸気はボイラー缶水であり放射性物質は含まれていない。	2026/07/17	
2	6号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)常用電気品室において、循環水配管電気防食制御盤復水器電圧計切替器の位置保持型スイッチの固着を確認した。当該切替器を交換。	2026/07/14	
3	6号機	中央制御室において、原子炉冷却材浄化系ブローダウン(原子炉停止中に余剰水を廃棄物処理系へ送る配管)の圧力が上昇傾向にあること確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2026/06/20	
4	7号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)の計装ラック室で配管溶接作業に従事していた協力企業作業員が、体調不良を訴え休憩していたが体調が回復しないことから業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果脱水症と診断された。当該事象を関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止を徹底。 【2026年7月17日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press/pdf/2026/20260717p.pdf	2026/07/16	
5	その他	管理区域内工具センターの工具管理システム改良の承認手続きにおいて、システム運用開始時に責任者の承認を得ていなかったことが判明。なお、システム運用開始に必要な資料作成や評価は実施しており、システム運用内容に問題なし。当該責任者の承認手続きを実施済み。	2026/07/09	