

不適合情報

2026年7月23日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)の機関付動弁注油ポンプ吐出圧力計点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該圧力計を校正済み。	2026/07/09	

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	換気空調補機非常用冷却水系(C)の冷却水調節弁開度計点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該開度計を校正済み。	2026/07/16	
2	7号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置入口導電率計の指示値が、操作していないにも関わらず変動していることを確認した。入口導電率計検出器の不具合と推定。当該導電率計を点検。	2026/07/18	