

不適合情報

2026年7月29日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	中央制御室換気空調系(B)の温度制御不良を確認した。調査の結果、給気処理装置(B)温度調節弁のコントローラとコントローラへ信号を出力する電空変換器の不具合と推定。当該コントローラの点検および変換器を交換。	2026/07/25	

4. Non-CAQ 6件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/07/16	
2	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換済み。	2026/07/01	
3	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換済み。	2026/07/11	
4	4号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下中3階(管理区域)ペネトレーション室の火報警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動による誤報と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/07/26	
5	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)室入口扉が、自動で閉しないことを確認した。なお、手動での開閉操作および、電磁錠であることから中央制御室での開閉管理は可能。当該扉を修理。	2026/07/07	
6	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)室入口扉が、自動で閉しないことを確認した。なお、手動での開閉操作および、電磁錠であることから中央制御室での開閉管理は可能。当該扉を修理。	2026/07/07	