

不適合情報

2026年7月30日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)室大物搬入口側の入口扉が、自動で閉しないことを確認した。当該扉を修理。なお、手動での開閉操作は可能。	2026/07/24	
2	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)の点検において、NO. 16ピストンのピストンリング溝(3本のうち1本)に腐食を確認した。当該ピストンを交換済み。当該事象の原因を調査し対策を検討。	2026/07/23	

4. Non-CAQ 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/07/27	