

不適合情報

2026年7月31日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)潤滑油プライミングポンプにおいて、潤滑油吸込温度がポンプ停止温度を超えても自動停止しないことを確認した。調査の結果、潤滑油吸込温度計接点の動作不良と推定。当該温度計を点検・交換。	2026/07/26	
2	その他	7号機原子炉建屋(屋外)東側に、竜巻対策影響評価の有効期限を超過した資機材が仮置されていることを確認した。仮置について再評価を実施。有効期限延長の手続きを行うとともに、再発防止を徹底。	2026/06/29	