

不適合情報

2026年8月20日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	4号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下4階(管理区域)北東側通路の中継器断線警報の発報を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2026/08/11	
2	6号機	停止中の電動駆動原子炉給水ポンプ(B)給水流量調節小弁の駆動用空気配管接続部から、圧縮空気の微量な漏えいを確認した。原因を調査し当該部を修理。	2026/08/15	
3	6号機	放射性廃棄物処理設備制御室において、高電導度濃縮廃液系シール水タンクの液位が警報設定値に達していないにもかかわらず、液位高警報が発生したことを確認した。調査の結果、タンク液位検出スイッチの不具合と推定。当該検出スイッチを交換。	2026/08/14	
4	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却炉建屋(管理区域)南側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/08/14	